

WIDIA BRUS

Dvojni brus za enostavno
brušenje vseh vrst
nožev, škarij
in drugih orodij!

NAVODILO:

Nož položite s hrbtno stranjo
na mizo, tako da konica
gleda čez rob.

Z brusom nekajkrat z rahlim
priskom povlečemo od ročaja
do konice.

Ko brus več ne brusi kot bi
moral, menjate widia ploščice –
do njih pridete tako, da z
navadnim križnim odvijačem
odvijete vse tri vijake na brusu.

POMEMBNO;

Brus zmeraj nagnite
do noža – tako da
skoraj vlečete po
rezilu!

Drugačen način
brušenja NI
UČINKOVIT!!!

Menjava WIDIA ploščic:



Ploščice volframovega karbida
lahko uporabljamo na štiri različne načine.

